Realización de la cartografía digital y asistencia técnica para el tratamiento y explotación de la información obtenida con destino a la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Roquetas de Mar.

Nº Expediente 22/20.

APOYO TOPOGRÁFICO

Gráfico y Reseñas



tracasa

UTE TCA-TRACASA

CARTOGRAFIA ROQUETAS


TCA geomática

Apoyo Topográfico

Cartografía de Roquetas de Mar

Leyenda

- Fotograma
- Punto de Apoyo



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO

Punto **0001**

Localización Esquina de zona pavimentada. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o


Coordenada UTM. ETRS89

X: 531867,389
Y: 4063870,405
Z: 3,924
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0002**

Localización Esquina de franja longitudinal del paso de cebra. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 532205,142
Y: 4063529,631
Z: 3,566
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0003**

Localización Esquina de línea de delimitación de aparcamiento. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o


Coordenada UTM. ETRS89

X: 532580,76
Y: 4063365,513
Z: 2,177
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0004**

Localización Esquina de franja longitudinal del paso de cebra. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 532903,894
Y: 4064607,366
Z: 2,38
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO

Punto **0005**

Localización Esquina de plataforma de hormigón de ducha de playa. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 533506,645
Y: 4064243,432
Z: 2,376
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0006**

Localización Esquina de franja longitudinal del paso de cebra. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 533857,796
Y: 4066232,891
Z: 10,07
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0007**

Localización Esquina de bordillo de parterre. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o


Coordenada UTM. ETRS89

X: 534538,022
Y: 4065944,329
Z: 3,749
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0008**

Localización Esquina de franja longitudinal del paso de cebra. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 534100,457
Y: 4068325,485
Z: 16,373
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO

Punto **0009**

Localización Esquina de registro rectangular. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 534693,243
Y: 4068328,51
Z: 13,512
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0010**

Localización Esquina de registro rectangular. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 535219,742
Y: 4067689,934
Z: 1,789
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0011**

Localización Cambio de pavimentación entre bordillo y acera. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 534719,887
Y: 4069839,934
Z: 4,467
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0012**

Localización Esquina de franja longitudinal del paso de cebra. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 535248,626
Y: 4069095,736
Z: 3,03
Huso: 30


Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO

Punto **0013**

Localización Esquina de franja longitudinal del carril-bici. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 535729,299
Y: 4070260,682
Z: 3,425
Huso: 30


Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0014**

Localización Centro registro circular. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o


Coordenada UTM. ETRS89

X: 535447,093
Y: 4071005,078
Z: 4,863
Huso: 30


Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0015**

Localización Centro registro circular. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 536640,241
Y: 4072586,431
Z: 15,285
Huso: 30


Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0016**

Localización Esquina de bordillo de acerado. Cota suelo. Altura de bordillo 0.12m
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 536956,416
Y: 4072933,816
Z: 20,647
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0017**

Localización Esquina de señalización horizontal del carril-bici. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 537252,056
Y: 4072596,809
Z: 6,759
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0018**

Localización Esquina de franja longitudinal del paso de cebra. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o


Coordenada UTM. ETRS89

X: 538241,817
Y: 4073666,74
Z: 3,886
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0019**

Localización Esquina de señalización horizontal de cebreado. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 537554,048
Y: 4074154,575
Z: 40,628
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0020**

Localización Esquina de franja longitudinal del paso de cebra. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 537312,656
Y: 4074796,744
Z: 73,436
Huso: 30


Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO

Punto **0022**

Localización Esquina de registro rectangular. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 538449,376
Y: 4074991,158
Z: 73,76
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0023**

Localización Esquina de bordillo de acerado. Cota arriba.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 539065,417
Y: 4074808,543
Z: 88,756
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea

Punto **0024**

Localización Base de poste de empalizada. Cota suelo. Altura poste 0.77m
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 531684,853
Y: 4062222,241
Z: 2,481
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0025**

Localización Centro de mata en zona de playa. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o


Coordenada UTM. ETRS89

X: 531514,718
Y: 4062489,802
Z: 0,697
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO

Punto **0026**

Localización Esquina de murete. Cota arriba. Altura murete 0.75m
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 529363,265
Y: 4061342,914
Z: 6,362
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0027**

Localización Base de poste de empalizada. Cota arriba. Altura poste 0.35m
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 529666,077
Y: 4061742,201
Z: 2,601
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0028**

Localización Esquina de registro rectangular. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 530606,851
Y: 4061636,38
Z: 2,547
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0029**

Localización Esquina de registro rectangular elevado. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 529109,052
Y: 4063728,174
Z: 38,618
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO


Punto **0030**

Localización Esquina de pontón de aguas. Cota arriba. Altura pontón 0.88m
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 530102,221
Y: 4063175,116
Z: 2,594
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0031**

Localización Esquina de registro rectangular elevado. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 529529,449
Y: 4064602,66
Z: 49,676
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0032**

Localización Esquina de franja longitudinal. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 530518,121
Y: 4063592,991
Z: 3,231
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0033**

Localización Esquina de caseta. Cota arriba. Altura caseta 2.33m
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 530850,369
Y: 4063842,361
Z: 7,202
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO

Punto **0034**

Localización Esquina de registro rectangular elevado. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 529561,364
Y: 4066037,94
Z: 45,765
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0035**

Localización Esquina de franja longitudinal del paso de cebra. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 530370,612
Y: 4065649,107
Z: 39,548
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0036**

Localización Esquina de señalización horizontal de cebreado. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 531047,015
Y: 4064784,263
Z: 2,927
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0037**

Localización Esquina de franja longitudinal. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 532078,616
Y: 4064463,617
Z: 4,206
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO

Punto **0038**

Localización Esquina de registro rectangular. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 529621,222
Y: 4067221,497
Z: 35,657
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **0039**

Localización Esquina de franja longitudinal. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 530550,043
Y: 4066837,61
Z: 35,631
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **0040**

Localización Esquina de señalización horizontal de cebreado. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 532023,696
Y: 4065081,964
Z: 4,378
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0041**

Localización Esquina de murete. Cota suelo. Altura murete 1.00m
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 529738,816
Y: 4068609,784
Z: 35,074
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO

Punto **0042**

Localización Esquina de registro rectangular. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 530872,089
Y: 4068029,155
Z: 34,657
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **0043**

Localización Esquina de señalización horizontal de cebreado. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 531671,685
Y: 4066939,964
Z: 35,335
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0044**

Localización Esquina de señalización horizontal de cebreado. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 532423,17
Y: 4067155,558
Z: 37,582
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0045**

Localización Esquina de señalización horizontal de cebreado. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o


Coordenada UTM. ETRS89

X: 532990,626
Y: 4066871,974
Z: 31,006
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO


Punto **0046**

Localización Esquina de registro rectangular. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 530561,375
Y: 4070161,029
Z: 58,266
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **0047**

Localización Esquina interior de murete del canal. Cota suelo. Altura murete 0.35m
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 531707,627
Y: 4069475,122
Z: 29,848
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0048**

Localización Esquina de franja longitudinal. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 532195,723
Y: 4068358,508
Z: 29,574
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0049**

Localización Esquina de señalización horizontal de cebreado. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 532955,118
Y: 4068549,141
Z: 22,013
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO

Punto **0050**


Localización Esquina de señalización horizontal de cebreado. Cota suelo.

Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 533424,354
Y: 4068291,013
Z: 28,476
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0051**


Localización Esquina de registro rectangular elevado. Cota suelo.

Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o


Coordenada UTM. ETRS89

X: 531046,176
Y: 4071334,627
Z: 80,785
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0052**


Localización Esquina de pretil de fábrica. Cota suelo. Altura pretil 0.35m

Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 532075,659
Y: 4070611,073
Z: 45,945
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0053**


Localización Esquina de registro rectangular. Cota suelo.

Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 532541,606
Y: 4070155,895
Z: 26,825
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO

Punto **0054**

Localización Esquina de registro rectangular. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 533369,623
Y: 4069191,229
Z: 9,448
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **0055**

Localización Esquina de cambio de dirección del murete. Cota suelo. Altura murete 0.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 532058,68
Y: 4072042,119
Z: 74,705
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **0056**

Localización Esquina de registro rectangular elevado. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 533037,981
Y: 4071712,534
Z: 51,098
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0057**

Localización Esquina de registro rectangular elevado. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 532708,959
Y: 4072306,512
Z: 69,661
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO

Punto **0058**


Localización Esquina de plataforma de hormigón del cerramiento. Cota arriba. Altura

Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 533556,898
Y: 4071902,505
Z: 46,438
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0059**


Localización Esquina de franja longitudinal. Cota suelo.

Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 533903,507
Y: 4071485,305
Z: 34,997
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0060**


Localización Esquina de señalización horizontal de cebreado. Cota suelo.

Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 533990,477
Y: 4071127,531
Z: 30,445
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0061**


Localización Esquina de señalización horizontal de cebreado. Cota suelo.

Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 534410,889
Y: 4073436,954
Z: 69,13
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0062**

Localización Esquina de la "P" de la pintura de "STOP". Cota Suelo.

Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 535545,401
Y: 4072738,736
Z: 26,728
Huso: 30


Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0064**


Localización Esquina de registro rectangular. Cota suelo.

Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 536010,336
Y: 4073777,957
Z: 59,911
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0065**


Localización Esquina de pontón de aguas. Cota arriba. Altura pontón 0.34m

Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 535820,376
Y: 4076005,997
Z: 158,974
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0066**


Localización Esquina de franja longitudinal del paso de cebra. Cota suelo.

Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 536506,87
Y: 4075220,269
Z: 107,006
Huso: 30


Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO

Punto **0067**

Localización Esquina de arqueta de hormigón. Cota arriba. Altura arqueta 0.40m
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 536614,386
Y: 4075800,399
Z: 151,241
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **0068**

Localización Esquina de señalización horizontal de cebreado. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 537165,464
Y: 4075676,942
Z: 135,041
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **0069**

Localización Esquina de señalización horizontal de cebreado. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 537264,14
Y: 4075298,524
Z: 102,262
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0070**

Localización Cruce de pasos de cebra en distintos sentidos. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 538447,018
Y: 4074018,209
Z: 3,781
Huso: 30


Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO

Punto **0071**

Localización Esquina de franja longitudinal. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 538787,376
Y: 4074378,208
Z: 4,382
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0072**

Localización Esquina de plataforma de hormigón del espigón. Cota arriba.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o


Coordenada UTM. ETRS89

X: 539033,623
Y: 4074230,819
Z: 4,598
Huso: 30


Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0073**

Localización Esquina de plataforma de hormigón del espigón. Cota arriba.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 538993,136
Y: 4074658,846
Z: 25,336
Huso: 30


Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0074**

Localización Punta de flecha de señalización horizontal. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 539667,892
Y: 4074688,996
Z: 20,363
Huso: 30


Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO

Punto **0075**

Localización Soporte del quitamiedos metálico. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 540298,941
Y: 4074753,643
Z: 24,691
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0076**

Localización Esquina de registro rectangular. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 540251,158
Y: 4075038,508
Z: 167,803
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **0082**

Localización Esquina de registro rectangular. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 536371,629
Y: 4078395,927
Z: 655,264
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **0083**

Localización Esquina de muro. Cota arriba. Altura muro 2.00m
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 536313,07
Y: 4076615,498
Z: 218,789
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0084**


Localización Esquina de señalización horizontal de cebreado. Cota suelo.

Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 535842,471
Y: 4075155,1
Z: 121,831
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0087**


Localización Esquina de señalización horizontal. Cota suelo.

Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 534663,147
Y: 4076695,665
Z: 247,571
Huso: 30


Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0088**


Localización Esquina de franja longitudinal del paso de cebra. Cota suelo.

Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 534551,319
Y: 4076151,776
Z: 275,557
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **0089**


Localización Esquina de señal de "STOP" sobre depósito. Cota arriba.

Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 534307,782
Y: 4079232,146
Z: 614,237
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO


Punto **0090**

Localización Esquina de caseta. Cota arriba. Altura caseta 2.00m
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 534362,949
Y: 4078195,854
Z: 337,708
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **0092**

Localización Esquina de plataforma de hormigón de armario. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 533705,813
Y: 4076871,52
Z: 364,944
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **0093**

Localización Esquina de registro rectangular. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 533831,852
Y: 4076423,515
Z: 274,889
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **0094**

Localización Esquina de franja longitudinal. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 533644,626
Y: 4078491,701
Z: 473,444
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **1001**

Localización Esquina de franja longitudinal del paso de cebra. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 538863,648
Y: 4074446,83
Z: 4,076
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1004**

Localización Esquina de registro rectangular. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 532877,469
Y: 4064628,495
Z: 2,953
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1005**

Localización Esquina de franja longitudinal del paso de cebra en carril-bici. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 533501,531
Y: 4064267,13
Z: 2,474
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1006**

Localización Esquina de franja longitudinal del paso de cebra. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 533852,199
Y: 4066220,057
Z: 9,909
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO

Punto **1007**

Localización Esquina de bordillo de parterre. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 534530,633
Y: 4065915,453
Z: 3,706
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1008**

Localización Esquina de franja longitudinal del paso de cebra. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 534090,632
Y: 4068342,937
Z: 16,982
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1009**

Localización Esquina de franja longitudinal. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 534717,954
Y: 4068327,939
Z: 13,386
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1010**

Localización Esquina de murete. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o


Coordenada UTM. ETRS89

X: 535201,606
Y: 4067659,733
Z: 3,21
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO


Punto **1011**

Localización Centro registro rectangular. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 534738,141
Y: 4069859,603
Z: 4,344
Huso: 30


Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1012**

Localización Esquina de registro rectangular. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 535251,824
Y: 4069108,408
Z: 3,228
Huso: 30


Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1013**

Localización Esquina de registro rectangular. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 535724,582
Y: 4070258,969
Z: 3,35
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1014**

Localización Esquina de franja longitudinal del paso de cebra. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 535437,218
Y: 4071019,674
Z: 4,622
Huso: 30


Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO

Punto 1015

Localización Centro registro circular. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 536641,878
Y: 4072592,047
Z: 15,43
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto 1016

Localización Esquina de franja longitudinal del paso de cebra. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 536927,074
Y: 4072917,236
Z: 20,192
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto 1017

Localización Esquina de señalización horizontal. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 537261,926
Y: 4072598,374
Z: 6,609
Huso: 30


Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto 1018

Localización Punta de flecha de señalización horizontal. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 538258,082
Y: 4073676,12
Z: 3,756
Huso: 30


Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO

Punto **1019**

Localización Esquina de señalización horizontal de cebreado. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o


Coordenada UTM. ETRS89

X: 537557,162
Y: 4074149,911
Z: 40,576
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1020**

Localización Esquina de registro rectangular. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 537322,11
Y: 4074805,698
Z: 74,034
Huso: 30


Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1021**

Localización Centro registro circular. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 537942,034
Y: 4075167,02
Z: 95,504
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1022**

Localización Esquina arqueta. Cota arriba. Altura = 0.30
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 538464,041
Y: 4074994,715
Z: 75,554
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1023**

Localización Esquina de registro rectangular. Cota suelo.

Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 539068,269
Y: 4074813,884
Z: 89,255
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1024**

Localización Base de poste de empalizada. Cota suelo. Altura poste 0.80m

Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 531717,724
Y: 4062200,487
Z: 1,606
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1025**

Localización Centro de mata en zona de playa. Cota suelo.

Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o


Coordenada UTM. ETRS89

X: 531504,788
Y: 4062472,505
Z: 0,655
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1026**

Localización Esquina de caseta. Cota arriba. Altura caseta 2.50m

Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 529352,33
Y: 4061329,597
Z: 6,009
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO

Punto **1027**

Localización Base de poste de empalizada. Cota suelo. Altura poste 0.79m
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 529697,733
Y: 4061806,758
Z: 4,615
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1028**

Localización Esquina de plataforma de hormigón. Cota suelo. Altura plataforma 0.06m
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 530617,64
Y: 4061741,582
Z: 3,608
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1029**

Localización Esquina de caseta. Cota arriba. Altura caseta 2.74m
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o


Coordenada UTM. ETRS89

X: 529097,263
Y: 4063725,294
Z: 38,715
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1030**

Localización Esquina de pretil de fábrica. Cota arriba. Altura pretil 0.24m
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 530105,18
Y: 4063166,952
Z: 3,163
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO

Punto **1031**

Localización Esquina de registro rectangular elevado. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 529545,027
Y: 4064635,171
Z: 50,347
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1032**

Localización Esquina de pontón de aguas. Cota suelo. Altura pontón 0.90m
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 530521,944
Y: 4063584,827
Z: 3,2
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1033**

Localización Esquina de caseta. Cota arriba. Altura caseta 2.90m
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 530850,506
Y: 4063849,517
Z: 7,407
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **1034**

Localización Esquina de bordillo. Cota arriba. Altura bordillo 0.28m
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 529559,184
Y: 4066026,929
Z: 45,615
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO


Punto **1035**

Localización Esquina de franja longitudinal del paso de cebra. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 530398,548
Y: 4065624,223
Z: 38,706
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **1036**

Localización Esquina de franja longitudinal. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 531048,46
Y: 4064759,481
Z: 2,807
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1037**

Localización Esquina de franja longitudinal del paso de cebra. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 532081,786
Y: 4064458,477
Z: 4,095
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1038**

Localización Punta de flecha de señalización horizontal. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 529635,355
Y: 4067234,676
Z: 35,765
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO


Punto **1039**

Localización Esquina de la "T" de la pintura de "STOP". Cota Suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 530548,746
Y: 4066841,67
Z: 35,523
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **1040**

Localización Esquina de señalización horizontal de cebreado. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o


Coordenada UTM. ETRS89

X: 532047,262
Y: 4065085,53
Z: 4,499
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **1041**

Localización Esquina de franja longitudinal. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 529734,646
Y: 4068608,088
Z: 35,324
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1042**

Localización Esquina de franja longitudinal del paso de cebra. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 530881,047
Y: 4068030,674
Z: 34,618
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO

Punto **1043**

Localización Esquina de señalización horizontal. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 531675,492
Y: 4066921,979
Z: 35,247
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1044**

Localización Esquina de señalización horizontal de cebreado. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 532499,803
Y: 4067151,929
Z: 35,932
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1045**

Localización Esquina de señalización horizontal de cebreado. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 533013,92
Y: 4066878,057
Z: 31,073
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **1046**

Localización Esquina interior de canal. Cota arriba.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 530566,913
Y: 4070154,272
Z: 57,703
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO

Punto **1047**

Localización Esquina de señalización horizontal. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 531699,097
Y: 4069477,458
Z: 28,848
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1048**

Localización Esquina de señalización horizontal de cebreado. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 532130,575
Y: 4068364,209
Z: 30,351
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1049**

Localización Esquina de franja longitudinal del paso de cebra. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 532980,51
Y: 4068573,29
Z: 21,362
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **1050**

Localización Esquina de franja longitudinal del paso de cebra. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 533414,829
Y: 4068309,414
Z: 28,54
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO


Punto **1051**

Localización Esquina de caseta. Cota arriba. Altura caseta 2.84m
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 531041,455
Y: 4071331,821
Z: 79,044
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **1052**

Localización Esquina de franja longitudinal. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 532067,72
Y: 4070620,279
Z: 46,055
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **1053**

Localización Esquina de plataforma de hormigón. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 532565,879
Y: 4070171,285
Z: 26,342
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **1054**

Localización Esquina exterior del perímetro de la balsa. Cota suelo. Altura 0.14m
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 533360,554
Y: 4069191,959
Z: 9,601
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO


Punto **1055**

Localización Esquina de murete. Cota suelo. Altura murete 0.87m
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 532048,681
Y: 4072045,244
Z: 74,87
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **1056**

Localización Esquina interior de murete del canal. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 533038,378
Y: 4071714,339
Z: 51,42
Huso: 30


Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **1057**

Localización Esquina de caseta. Cota arriba. Altura losa de acceso 0.26m
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 532757,325
Y: 4072273,98
Z: 69,089
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **1058**

Localización Esquina de registro rectangular elevado. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 533581,374
Y: 4071918,258
Z: 46,431
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO


Punto **1059**

Localización Esquina de señalización horizontal de cebreado. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 533889,831
Y: 4071464,337
Z: 35,1
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **1060**

Localización Esquina de señalización horizontal de cebreado. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 533987,62
Y: 4071159,066
Z: 31,201
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **1061**

Localización Esquina de señalización horizontal de cebreado. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 534365,294
Y: 4073404,875
Z: 72,325
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **1062**

Localización Esquina de registro rectangular. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 535541,556
Y: 4072734,846
Z: 26,23
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO


Punto **1064**

Localización Cambio de pavimentación en acerado. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 536012,353
Y: 4073768,858
Z: 60,037
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **1065**

Localización Esquina interior de pontón. Cota suelo. Altura pontón 0.88m
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 535819,666
Y: 4076004,615
Z: 159,27
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **1066**

Localización Centro registro circular. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 536490,723
Y: 4075213,547
Z: 106,38
Huso: 30


Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1067**

Localización Esquina de caseta. Cota arriba. Altura caseta 3.35m
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 536611,554
Y: 4075789,468
Z: 150,152
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO


Punto **1068**

Localización Esquina de señalización horizontal de cebreado. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 537160,637
Y: 4075668,944
Z: 134,983
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **1069**

Localización Punta de flecha de señalización horizontal. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 537260,523
Y: 4075305,161
Z: 102,489
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1070**

Localización Centro registro circular. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 538451,748
Y: 4074018,586
Z: 3,733
Huso: 30


Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1071**

Localización Esquina de franja longitudinal del paso de cebra. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 538795,095
Y: 4074385,64
Z: 4,324
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO

Punto **1072**

Localización Esquina de registro rectangular en espigón. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 539039,772
Y: 4074230,935
Z: 4,333
Huso: 30


Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1073**

Localización Esquina de murete. Cota suelo. Altura = 1.04m
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 538989,974
Y: 4074643,155
Z: 25,387
Huso: 30


Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1074**

Localización Esquina de señalización horizontal de cebreado. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 539649,49
Y: 4074683,769
Z: 20,433
Huso: 30


Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1075**

Localización Centro de marca luminosa en carretera. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 540302,012
Y: 4074754,781
Z: 24,878
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO


Punto **1082**

Localización Esquina de registro rectangular de color azul. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 536371,346
Y: 4078395,907
Z: 655,283
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **1083**

Localización Esquina de caseta. Cota arriba. Altura caseta 2.53m
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 536328,457
Y: 4076615,158
Z: 219,959
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **1084**

Localización Esquina de señalización horizontal de cebreado. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 535840,902
Y: 4075108,307
Z: 119,278
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto **1085**

Localización Arista de piedra.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 534917,538
Y: 4079434,415
Z: 546,172
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO


Punto 1087

Localización Centro registro circular. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 534650,863
Y: 4076707,653
Z: 249,526
Huso: 30


Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto 1088

Localización Centro registro circular. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 534549,938
Y: 4076147,225
Z: 275,34
Huso: 30


Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto 1089

Localización Base señal vertical coto privado. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 534310,753
Y: 4079252,351
Z: 614,765
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea




Punto 1090

Localización Esquina de caseta. Cota arriba. Altura caseta 3.30m
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 534355,351
Y: 4078209,68
Z: 342,425
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO

Punto **1091**


Localización Esquina de bordillo en cuneta de fábrica. Cota arriba. Altura cuneta 0.17

Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o


Coordenada UTM. ETRS89

X: 534061,306
Y: 4077541,649
Z: 397,639
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1092**


Localización Esquina de registro rectangular. Cota suelo.

Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 533698,212
Y: 4076868,528
Z: 364,79
Huso: 30


Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1093**


Localización Esquina de registro rectangular. Cota suelo.

Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 533834,874
Y: 4076423,055
Z: 274,634
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **1094**

Localización Esquina de señalización horizontal. Cota suelo.

Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 533675,338
Y: 4078489,58
Z: 471,653
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



RESEÑA DE PUNTOS DE APOYO

Punto **2002**

Localización Esquina de franja longitudinal del paso de cebra. Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 532234,357
Y: 4063532,708
Z: 3,446
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **2072**

Localización Centro registro rectangular en extremo de espigón.Cota suelo.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 539118,653
Y: 4074259,528
Z: 4,19
Huso: 30


Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **2077**

Localización Esquina de pretil del camino con piedra negro incrustada. Cota arriba.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 540767,743
Y: 4075866,6
Z: 221,904
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea



Punto **3077**

Localización Esquina de pretil del camino. Cota arriba.
Observaciones Apoyo del término municipal de Roquetas de Mar. Vuelo realizado en o

Coordenada UTM. ETRS89

X: 540744,799
Y: 4075944,858
Z: 217,996
Huso: 30

Situación



Croquis/Panorámic



Instantánea

